



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. М. Горького, 190, г. Курган
Курганская область, 640006
Телефон (3522) 42-87-12
Эл. почта: gutzn@kurganobl.ru
Сайт: www.czn.kurganobl.ru

02.10.2023 ИСХ.02-02558/23

на № _____

Главам
муниципальных
и городских округов
Курганской области

Руководителям
органов исполнительной
власти Курганской области

**Информация
о состоянии производственного травматизма
на территории Курганской области за 9 месяцев 2023 года**

По оперативным данным, за 9 месяцев 2023 года в результате 28-и несчастных случаев на производстве с **тяжелыми последствиями** (в т.ч. 4-х групповых) 8 человек погибли, 25 человек получили тяжелые травмы. Четыре несчастных случая из 28-и указанных находится в стадии расследования.

Общее количество пострадавших в результате всех несчастных случаев, включая легкие несчастные случаи - 119 человек (по данным ОСФР).

За 9 месяцев прошлого года было зарегистрировано 85 пострадавших в результате всех несчастных случаев на производстве, в т.ч. 4 человека погибли, 12 - получили тяжелые травмы.

| Показатели | 9 месяцев соответствующего года | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Число групповых несчастных случаев с тяжелыми последствиями, ед. | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 4 |
| Число погибших в результате смертельных и групповых несчастных случаев, чел. | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| Число получивших тяжелые травмы в результате тяжелых и групповых несчастных случаев, чел. | 21 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 25 |
| Общее количество пострадавших в результате несчастных случаев, чел. (по данным ОСФР) | 154 | 128 | 123 | 117 | 120 | 85 | 119 |

Распределение по видам несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями:

- дорожно-транспортное происшествие - 7 случаев (в т.ч. 2 групповых с 1 погибшим и 4 тяжело травмированными);
- падение с высоты - 4 случая;

- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д. - 4 случая;
- падение на ровной поверхности одного уровня - 4 случая;
- воздействие дыма, огня и пламени - 2 случая (в т.ч. 1 групповой с 2 тяжело травмированными);
- воздействие экстремальных температур - 2 случая;
- воздействие вредных веществ - 1 групповой случай с 3-я погибшими;
- попадание инородного тела через кожу - 1 случай;
- падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего - 1 случай.
- противоправные действия других лиц - 1 случай;
- воздействие электрического тока - 1 случай.

Основными причинами 24-х расследованных несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями стали:

- неудовлетворительная организация производства работ - 6 случаев;
- нарушение правил дорожного движения - 5 случаев;
- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 3 случая;
- прочие причины: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего - 3 случая;
- неприменение работником средств индивидуальной защиты - 2 случая;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, -1 случай;
- неосторожность пострадавшего - 1 случай;
- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования - 1 случай;
- нарушение технологического процесса - 1 случай;
- противоправные действия других лиц - 1 случай.

Распределение по видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства – 14 случаев;
- здравоохранение – 3 случая;
- транспорт - 2 случая;
- сельское хозяйство - 2 случая;
- образование – 2 случая;
- предоставление услуг в области лесоводства - 2 случая;
- строительство – 1 случай;
- торговля – 1 случай;
- производство, распределение теплоэнергии - 1 случай;

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области считает целесообразным рассмотреть на заседаниях отраслевых и межведомственных комиссий по охране труда вопросы профилактики производственного травматизма в организациях.

Приложение: краткие обстоятельства несчастных случаев на 8 л.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления по труду
и занятости населения Курганской
области

С.В.



А.В. Кондратов

Сивков Олег Дмитриевич
(3522) 45-06-70

Белозерского
муниципального округа Курганской области

02 10 23 23

Исходный № 3109

Исполнитель 5

**Краткие обстоятельства несчастных случаев на производстве
за 9 месяцев 2023 года**

Групповые несчастные случаи

АО «Варгашинское ДРСП», Варгашинский округ.

1) Начальник участка 1961 г.р.

2) Водитель 1968 г.р.

Обстоятельства: 22.02.2023 получили **тяжелые** травмы в результате ДТП.

Причины: нарушение правил дорожного движения, в том числе пострадавшим работником.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: водитель автомобиля, нарушил Правила дорожного движения РФ.

АО «Агрофирма Боровская», Кетовский округ.

1) Старший оператор 1979 г.р.

2) Аппаратчик производства технической продукции 1966 г.р.

3) Аппаратчик производства технической продукции 1978 г.р.

Обстоятельства: 12.06.2023 **погибли** в результате отравления парами аммиака в бункере сепаратора в помещении утильцеха.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

2. Несовершенство технологического процесса, в том числе: недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, в отсутствии надлежащим образом разработанного технологического регламента и технологической инструкции по переработке и утилизации отходов от птицы в мясокостную муку.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: непроведение инструктажа по охране труда, непроведение обучения и проверки знаний охраны труда, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда, отсутствие журнала регистрации инструктажа на рабочем месте в утильцехе.

4. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе: вследствие необеспеченности ими работодателем.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Главный инженер не обеспечил функционирования системы управления охраной труда, допустил недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, не организовал обучение работников по виду выполняемой работы, обеспечение средствами индивидуальной защиты.

2. Специалист по охране труда не должным образом осуществляла контроль за соблюдением в организации и в ее подразделениях законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» г. Курган

1) радиооператор 1970 г.р. получила смертельную травму

2) водитель 1967г.р. получил тяжелую травму

3) водитель 1955г.р. получил тяжелую травму

4) начальник ЛПС-3, 1955г.р. получил легкую травму

Обстоятельства: 01.09.2023 получили травмы в результате ДТП

Расследование не завершено

ПАО «Курганмашзавод» г. Курган

1)электросварщик 1985 г.р

2)слесарь мср 1998 г.р.

Обстоятельства:13.09.2023 получили травмы (степень тяжести уточняется) при производстве сварочных работ топливного бака произошло воспламенение паров керосина, находящихся в топливном баке

Расследование не завершено

Несчастный случай со смертельным исходом

Менеджер 1981 г.р., Филиал "Молочный Комбинат "Шадринский" Акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», г. Шадринск.

Обстоятельства: 18.01.2023 погиб в результате ДТП в Тюменской области, возвращаясь домой в качестве пассажира на транспорте, предоставленном работодателем.

Причины: нарушение правил дорожного движения, в том числе другими участниками.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: виновность каждого участника дорожно-транспортного происшествия будет установлена судом.

Тракторист 1962 г.р., ГБУ Курганской области «Курганский лесопожарный центр», г. Курган

Обстоятельства: 08.05.2023 погиб в результате верхового пожара при опаживании кромки пожара в лесном массиве.

Причины: причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Морозов В.Н. 1966г.р., ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», г. Курган.

Обстоятельства: 03.07.2023 погиб в результате падения вследствие внезапного ухудшения здоровья.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Оператор деревообрабатывающего станка 1984г.р., ООО «ПЛХ «Импульс», Шатровский муниципальный округ.

Обстоятельства:22.09.2023 получила тяжелую травму в результате наматывания одежды на привод деревообрабатывающего станка, 27.09.2023 скончалась в ЛПУ

Расследование не завершено.

Тяжелые несчастные случаи

Водитель 1989 г.р., ООО «МДС-Строй», Кетовский округ.

Обстоятельства: 04.01.2023 получил тяжелую травму - обморожение, найден в автомобиле на автодороге Сургут - Салехард.

Причины: 1. Неосторожность пострадавшего, выразившаяся в отдыхе в кабине транспортного средства с работающим двигателем (стекла при этом были приоткрыты с целью проветривания из-за поступления выхлопных газов по причине неисправности).

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в

несогласованности действий между службами и подразделениями ООО «МДС-Строй».

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 1. Водитель автомобиля нарушил инструкцию по охране труда для водителя автомобиля ООО «МДС-Строй» пункт 5.1.9.1 «отдыхать в салоне автомобиля допускается только при неработающем двигателе».

2. Заместитель директора по транспорту не осуществлял контроль за соблюдением правил и норм по охране труда.

Ученик кузнеца на молотах и прессах 1983г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 09.01.2023 получил тяжелую травму глаза в результате выброса заготовки из-под молота.

Причины: 1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, вследствие необеспечения ими работодателем.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнением работы, соблюдением трудовой дисциплины, необеспечение безопасных условий труда, исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 1. Начальник инструментального цеха не организовал выдачу СИЗ пострадавшему, не обеспечил контроль за правильным допуском работника к выполнению трудовых обязанностей (пострадавший допущен к выполнению работы без прохождения обучения требованиям охраны труда), не организовал контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а так же за правильным применением работниками СИЗ.

2. Начальник участка кузнечно-заготовительного и термообработки не обеспечил допуск работника к выполнению трудовых обязанностей установленным порядком, допустил пострадавшего к выполнению работы без прохождения обучения требованиям охраны труда, не осуществлял контроль за правильным применением СИЗ, не отстранил от работы работника, который не применял СИЗ.

Слесарь - сантехник 1983 г.р., ГБУ «Межрайонная больница № 8, Щучанский округ.

Обстоятельства: 12.01.2023 получил тяжелую травму в результате падения в подвале больницы.

Причины: Прочие причины квалифицированные по материалам расследования. Внезапное ухудшение здоровья пострадавшего.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Кладовщик 1980 г.р., ООО «Тройка», г. Шадринск.

Обстоятельства: 13.01.2023 получил тяжелые травмы во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ, в результате падения на него стрелы автокрана.

Причины: Основная 1. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования, в том числе: технологического оборудования, механизмов.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, несвоевременное проведение планово-

предупредительного ремонта и осмотра, техническое обслуживание оборудования, инструмента, помещений.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: отсутствие инструкций по охране труда и программ проведения инструктажа, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Директор нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации – не обеспечил безопасность работника при эксплуатации оборудования.
2. Специалист по охране труда нарушил требования статей 22, 214 Трудового кодекса Российской Федерации - не обеспечил информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах.

Ученик литейщика металлов и сплавов, 1988г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 13.02.2023 получил тяжелую травму выбивая заготовку, отлетевшим осколком детали.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля за безопасным производством работ, соблюдением дисциплины труда.

2. Несовершенство технологического процесса, недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Начальник производства не обеспечил безопасность при осуществлении технологического процесса.
2. Инженер - технолог не обеспечил безопасность технологического процесса.

Учитель 1974 г.р., МАОУ «Гимназия № 30», г.Курган.

Обстоятельства: 18.02.2023 получила тяжелую травму в результате падения на лестничном марше.

Причины: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и др.)

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены.

Электросварщик 1981г.р., ООО «Курганские теплоэнергетические системы», г.Курган.

Обстоятельства: 14.03.2023 получил тяжелую травму в результате падения с высоты 5м при демонтаже трубопровода.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе, нарушение допуска к работам с повышенной опасностью.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе, непроведение обучения и проверки знаний охраны труда.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Мастер котельной допустил к работам на высоте работника, не прошедшего обучения работам на высоте и проверки знаний безопасных методов и приемов

выполнения работ на высоте, не обеспечил безопасность работника при работе на высоте и контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной защиты.

2. Производитель работ (наблюдающий) по наряду-допуску, электросварщик ручной сварки не обеспечил контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной защиты, не известил своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

3. Начальник энергорайона не обеспечил обучение работника работам на высоте и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на высоте.

Мастер, 1958 г.р., АО «Курганский завод дорожных машин», г. Курган.

Обстоятельства: 05.04.2023 получил тяжелую травму при ремонте электрооборудования котельной в результате короткого замыкания

Причины: 1. Неприменение работником средств индивидуальной защиты.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Пострадавший не применял средства индивидуальной защиты, допустил ошибочные действия при переключении, приведшие к возникновению электрической дуги.

2. Главный энергетик, ответственный за электрохозяйство, не обеспечил контроль за наличием средств индивидуальной защиты, не определил порядок учета работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Слесарь, 1990 г.р., ОАО «Завод Старт», Далматовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 06.04.2023 получил тяжелую травму руки при работе по вальцовке пластин.

Причины: 1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины

3. Необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, выразившиеся в необеспечении станков по гибке и вальцовке профилей защитными устройствами (в виде щитков, валиков), предохраняющими пальцы работника от попадания между роликами и материалом, а также отсутствия на станках указателей направления перемещения изгибаемого места, установленного у переключателя на пульте управления.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Слесарь механосборочных работ 2 разряда, нарушил требования Инструкции № 48 по охране труда для работающих на листогибочных вальцах.

2. Директор по производству не обеспечил контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, не обеспечил станки по гибке и вальцовке профилей защитными устройствами (в виде щитков, валиков), предохраняющими пальцы работника от попадания между роликами и материалом, не обеспечил наличие на станках указателей направления перемещения изгибаемого места, установленного у переключателя на пульте управления.

Тракторист, 1961 г.р., АО «НПО Курганприбор», г. Курган.

Обстоятельства: 06.04.2023 получил тяжелую травму в результате ДТП

Причины: Нарушение водителем сторонней организации правил дорожного движения.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:
Водитель сторонней организации.

Водитель, 1962 г.р., ООО «Автопарк», г. Курган.

Обстоятельства: 28.04.2023 получил тяжелую травму в результате ДТП

Причины: Нарушение водителем правил дорожного движения.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:
Водитель ООО «Автопарк».

Сварщик 1966 г.р., ООО «ТПП ТрейдСервис», Кетовский муниципальный округ.

Обстоятельства: 11.05.2023 получил тяжелую травму при сборке дробилки в результате падения с лестницы.

Причины: 1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, работник самовольно приступил к выполнению работы, которая ему не поручена.
2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле за соблюдением нормативных требований охраны труда.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Сварщик нарушил трудовой распорядок и дисциплину труда, самовольно приступил к выполнению работы, которая ему не поручена.
2. Механик не обеспечил контроль за выполнением нормативных требований охраны труда.

Стропальщик 1969 г.р., ЗАО «Курганстальмост», г. Курган.

Обстоятельства: 27.05.2023 получил тяжелую травму при перемещении пакета листового металла козловым краном в результате зажатия между перемещаемым пакетом и другим пакетом металла.

Причины: 1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

2. Нарушение технологического процесса, в том числе: неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: 1. Машинист козлового крана, начала подъем груза, не убедившись в отсутствии стропальщиков возле поднимаемого груза и штабеля, что привело к защемлению стропальщика.

2. Стропальщик не вышел из опасной зоны между поднимаемым грузом и штабелем.

3. Мастер-комплектовщик не обеспечил контроль за соблюдением работниками требований безопасности при осуществлении технологических процессов.

4. Начальник участка № 1: не создал безопасные условия труда, не обеспечил контроль за соблюдением работниками трудовой дисциплины и требований охраны труда.

Слесарь-ремонтник 1966г.р., ПАО «Курганмашзавод», Курган.

Обстоятельства: 29.05.2023 получил тяжелую травму в результате падения с ремонтной площадки при ремонте обрезающего пресса

Причины: 1. Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, выразившееся в отсутствии технически исправного ограждения ремонтной площадки однокривошипного пресса закрытого простого действия модель КА9536 инв.№ 56585.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске работника к работе на высоте без квалификации

соответствующей характеру выполняемой работы, без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Старший механик не обеспечил технически исправное состояние ограждения ремонтной площадки прессы.
2. Начальник ремонтного цеха не обеспечил обучения работника безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Фельдшер 1999 г.р., ГБУ «Курганская БСМП», г. Курган.

Обстоятельства: 30.05.2023 получила тяжелую травму в результате противоправных действий других лиц.

Причины: причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: родственник пациента.

Машинист котла 1985 г.р., АО «Шадринский автоагрегатный завод», г. Шадринск.

Обстоятельства: 04.07.2023 получил тяжелую травму в виде ожогов в результате выплескивания горячей воды при наполнении бака

Причины: 1 Нарушение технологического процесса в том числе: неправильная эксплуатация оборудования, инструмента.

2. Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования в том числе: технологического оборудования, механизмов, стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты.

3. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем.

4 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

5 Невершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Начальник смены ТЭЦ АО «ШААЗ». не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины. Не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты по виду выполняемой работы.

2. Инженер химик ТЭЦ АО «ШААЗ» допустила нарушение работником технологического процесса, в части неправильной эксплуатации оборудования, инструмента.

3. Главный инженер ТЭЦ АО «ШААЗ» допустил недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации.

Фрезеровщик 1961 г.р., ПАО «Курганмашзавод», г. Курган.

Обстоятельства: 01.08.2023 получил тяжелую травму руки фрезой.

Причины:

1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившиеся в несообщении работником мастеру о неисправности оборудования (отказ электротормоза фрезы), продолжении работником работы на неисправном оборудовании и введении руки в опасную зону во время вращения фрезы.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Фрезеровщик 5 разряда не сообщил мастеру о неисправности оборудования (отказ электротормоза фрезы), продолжил работать на неисправном оборудовании, ввел руку в опасную зону во время вращения фрезы.
2. Старший мастер участка производства 235, не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, техническим состоянием оборудования.
3. Начальник участка не обеспечил должный контроль за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, техническим состоянием оборудования.

Уборщик 1959, МБОУ «СОШ № 22» г. Курган.

Обстоятельства: 08.08.2023 получила тяжелую травму в результате падения с подоконника в кабинет при мойке окна

Причины: 1. Основная: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля за ходом выполнения работ уборщиком служебных помещений.

2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в том числе: неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившиеся в пренебрежении работником использованием лестницы-стремянки для протирания окон, а также в выполнении работ без страховки другим работником

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая:

1. Временно исполняющая обязанности директора МБОУ "СОШ № 22", заместитель директора по УВР не обеспечила должный контроль за безопасным выполнением работ уборщиком служебных помещений.
2. Уборщик служебных помещений, не использовала лестницу-стремянку для протирания окон, выполняла работу без страховки другим работником.

Разнорабочий 1999 г.р., ООО «Северное», Щучанский муниципальный округ.

Обстоятельства: 24.08.2023 получил тяжелую травму в результате придавливания к стенке сенажной ямы трактором К - 700, двигавшимся задним ходом.

Расследование не завершено.

Прессовщик изделий из пластмасс 1971г.р., АО «НПО Курганприбор», г.Курган.

Обстоятельства: 04.09.2023 получил тяжелую травму в результате падения на поверхности одного уровня

Причины: Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в том числе: внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и других)

Лица, ответственные за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая: не установлены